

MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY
OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

DĄBIE M-34-51-C-d-1



OBSJAŚNIENIA ZNAKÓW

- maksymalna rzędna zwierciadła wody
- rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zaporę bocznej
- kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
 - $h \leq 0,5$
 - $0,5 < h \leq 2,0$
 - $2,0 < h \leq 4,0$
 - $h > 4,0$
- ciek naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Przeczyce (na rzece Czarna Przemsza)
w wyniku przebiecia hydraulicznego w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,1%, przy jednoczesnej awarii urządzeń zrzutowych

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zarząd Zlewni w Katowicach (GL2)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. śląskie

M-34-51-C-a-4	Mierzęcice M-34-51-C-b-3 pow. będziński	M-34-51-C-b-4
M-34-51-C-c-2	M-34-51-C-d-1 Psary	M-34-51-C-d-2 m. Dąbrowa Górnica
M-34-51-C-c-4	GL2 M-34-51-C-d-3 Będzin	M-34-51-C-d-4 Dąbrowa Górnica



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Opracowanie:
MGFP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkladu topograficznego: 2016 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2019 r.

Wydanie IV 2019 r.