


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

NOWA SARZYNA M-34-69-B-a-2



OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72,66 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75,15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zaporę boczną
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
 - $h \leq 0,5$
 - $0,5 < h \leq 2,0$
 - $2,0 < h \leq 4,0$
 - $h > 4,0$
- ciekі naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Solina (na rzece San)
w wyniku zniszczenia trzech sekcji przelewowych zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,1% przy jednoczesnej awarii urządzeń zrzutowych

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarząd Ziemi w Stalowej Woli (RZ-4)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. podkarpackie

M-34-57-D-c-3	M-34-57-D-c-4	pow. niżański Krzeszów M-34-57-D-d-3
M-34-69-B-a-1	Nowa Sarzyna RZ-4 M-34-69-B-a-2 pow. leżajski	M-34-69-B-b-1 Leżajsk
M-34-69-B-a-3 Leżajsk	M-34-69-B-a-4	M-34-69-B-b-3 Leżajsk



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGFP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.