

KĘTY M-34-75-A-d-2



- Uszkodzenie zapory zbiornika Tresna (na rzece Soła)
w wyniku przebicia hydraulicznego korpusu zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02%
połączone ze zniszczeniem jednej sekcji przelewowej zapory Porąbka


1:10 000

1 cm - 100 m



**OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Zarząd Zlewni w Katowicach (GL.2)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni w Krakowie (KR.2)
Zarząd Zlewni w Żywcu (KR.5)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
1. woj. małopolskie 2. woj. śląskie



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie
MGGP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.