


OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

WAWRZEŃCZYCE M-34-65-D-a-3



	72,56	maksymalna rzędna zwierciadła wody
	75,15	rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zapory bocznej
	50	kilometr rzeki
		obszar zagrożenia powodziowego
głębokość wody [m]		
	$h \leq 0,5$	
	$0,5 < h \leq 2,0$	
	$2,0 < h \leq 4,0$	
	$h > 4,0$	
		cieki naturalne i kanały
		wody powierzchniowe
		wał przeciwpowodziowy
		zapora boczna
		budowla piętrząca
		miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
		granica gminy
		granica powiatu
		granica województwa
		granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Dobczyce (na rzece Raba)
w wyniku przełania się wody przez korpus zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,05% przy jednoczesnej awarii urządzeń zrzutowych

1:10 000

1 cm - 100 m



**OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni w Krakowie (KR.2)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. małopolskie



Unia Europejska
Fundusz Spójności

Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGGP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.