


OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

WOLA ROGOWSKA M-34-66-A-d-2



72.56 maksymalna rzędna zwierciadła wody

75.15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zapory bocznej

50 kilometr rzeki

 obszar zagrożenia powodziowego

głębokość wody [m]

 $h \leq 0,5$

 $0,5 < h \leq 2,0$

 $2,0 < h \leq 4,0$

 $h > 4,0$

 cieki naturalne i kanały

 wody powierzchniowe

 wał przeciwpowodziowy

 zapora boczna

 budowa piętrząca

 miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej

 granica gminy

 granica powiatu

 granica województwa

 granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Czorsztyn (na rzece Dunajec)
w wyniku przełania się wody przez korpus zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02%
połączone ze zniszczeniem trzech sekcji przelewowych zapory w Rożnowie


1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni w Kielcach (KR.1)
Zarząd Zlewni w Krakowie (KR.2)
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu (KR.3)
Zarząd Zlewni w Sandomierzu (KR.4)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
1. woj. małopolskie 2. woj. świętokrzyskie



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGGP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.