




Uszkodzenie zapory zbiornika Rożnów (na rzece Dunajec) w wyniku zniszczenia trzech sekcji przelewowych zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,1%

1:10 000

1 cm - 100 m



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.