




OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- maksymalna rzędna zwierciadła wody
- rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zapory bocznej
- kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
 - $h \leq 0,5$
 - $0,5 < h \leq 2,0$
 - $2,0 < h \leq 4,0$
 - $h > 4,0$
- cieki naturalne i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Czorsztyn (na rzece Dunajec)
w wyniku przelania się wody przez korpus zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,02%
połączone ze zniszczeniem trzech sekcji przelewowych zapory w Rożnowie

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarząd Zlewni w Krakowie (KR.2)
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu (KR.3)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. małopolskie

 pow. brzeski M-34-78-B-a-3 Wojnicz Dębno M-34-78-B-c-1	M-34-78-B-a-4 M-34-78-B-c-2 KR.3	M-34-78-B-b-3 pow. tarnowski Pleśna M-34-78-B-d-1
M-34-78-B-c-3 Zakliczyn	M-34-78-B-c-4	Gromnik M-34-78-B-d-3



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGSP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkladu topograficznego: 2019 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.