


OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

STRZYŻÓW M-34-80-B-c-3



Uszkodzenie zapory zbiornika Besko (na rzece Wisłok)
w wyniku przełania się wody przez korpus zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,01%, przy jednoczesnej awarii urządzeń zrzutowych

1:10 000

1 cm - 100 m



**OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarząd Zlewni w Krośnie (RZ.1)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. podkarpackie

pow. strzyżowski M-34-80-A-d-2	M-34-80-B-c-1 Strzyżów	Czudec M-34-80-B-c-2
Wiśniewa M-34-80-A-d-4	RZ.1 M-34-80-B-c-3	M-34-80-B-c-4
M-34-80-C-b-2	M-34-80-D-a-1	M-34-80-D-a-2



Unia Europejska
Fundusz Spójności

Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Opracowanie:
MGGP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2016 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2019 r.

Wydanie IV 2019 r.