


MAPA ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO Z GŁĘBOKOŚCIĄ WODY

OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

ŁĘKI STRYŻÓWSKIE M-34-80-C-b-1



OBSJAŚNIENIA ZNAKÓW

- 72.56 maksymalna rzędna zwierciadła wody
- 75.15 rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zaporę boczną
- 50 kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego
- głębokość wody [m]**
 - $h \leq 0,5$
 - $0,5 < h \leq 2,0$
 - $2,0 < h \leq 4,0$
 - $h > 4,0$
- ciekły naturalny i kanały
- wody powierzchniowe
- wał przeciwpowodziowy
- zapora boczna
- budowla piętrząca
- miejsce uszkodzenia budowli piętrzącej
- granica gminy
- granica powiatu
- granica województwa
- granica państwa

Uszkodzenie zaporę zbiornika Besko (na rzece Wisłok)
w wyniku przelania się wody przez korpus zaporę w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,01%, przy jednoczesnej awarii urządzeń zrzutowych

1:10 000

1 cm - 100 m



OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarząd Zlewni w Krośnie (RZ.1)
Zarząd Zlewni w Jasie (RZ.2)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. podkarpackie

M-34-80-A-c-4 Fryszak	pow. strzyżowski M-34-80-A-d-3	Wśniowa M-34-80-A-d-4 Strzyżów
M-34-80-C-a-2	M-34-80-C-b-1 RZ.1	M-34-80-C-b-2
M-34-80-C-a-4 RZ.2	pow. krośniński M-34-80-C-b-3 Jedlicze	Wojaszkówka M-34-80-C-b-4



Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Opracowanie:
MGFP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2016 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2019 r.

Wydanie IV 2019 r.