


OBSZARY NARAŻONE NA ZALANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA BUDOWLI PIĘTRZĄCEJ

PLEBANKA N-34-110-D-b-1



- **72,56** maksymalna rzędna zwierciadła wody
- **75,15** rzędna korony wału przeciwpowodziowego lub zapory bocznej
- **50** kilometr rzeki
- obszar zagrożenia powodziowego

 $h \leq 0,5$
 $0,5 < h \leq 2$
 $2,0 < h \leq 4$
 $h > 4,0$

 wody powierzchniowe

 zaporą boczną

 miejsce uszkodzenia budowl.

----- service provided:

• • • • •

główna państwa

Uszkodzenie zapory zbiornika Włocławek (na rzece Wisła)
w wyniku przełania się wody przez korpus zapory w warunkach przejścia fali kontrolnej
o prawdopodobieństwie wystąpienia 0,3% przy jednoczesnej awarii urządzeń zrzutowych










1:10 000

1 cm - 100 m



**OBSZAR DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zarząd Zlewni w Toruniu (GD.5)

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
woj. kujawsko-pomorskie

 N-34-110-B-c-4 Racibórz	 Czemikowo N-34-110-B-d-3	 pow. toruński N-34-110-D-d-4 Lipno
 N-34-110-D-a-2 Wąganiec	 Nieszawa GD.5 N-34-110-D-b-1	 N-34-110-D-b-2 pow. lipnowski
 pow. aleksandrowski N-34-110-D-a-4 Lubanie	 N-34-110-D-b-3 pow. włocławski	 Bobrowniki N-34-110-D-b-4



Unia Europejska
Fundusz Spójności

Sporządzający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zatwierdzający: Minister Infrastruktury

Opracowanie:
MGGP S.A.

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992
Współrzędne geograficzne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89
Elipsoida GRS-80, układ wysokościowy PL-KRON86-NH

Aktualność podkładu topograficznego: 2020 r.

Aktualność hydrograficzna opracowania: 2021 r.

Wydanie V 2022 r.